


ヒータ圧力センサ計測システム



ヒータのゴム台に圧力センサを複数埋め込みます。
生産中、センサにかかる圧力を監視しながら
モニターに圧力の波形・数値を表示、
ログを残すシステムです。



| | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ピーク塗潰 | センサー-1圧力(ピーク) 0.00Kg (0.00%) | センサー-2圧力(ピーク) 0.00Kg (0.00%) | センサー-3圧力(ピーク) 0.00Kg (0.00%) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 自動スクロール | センサー-1圧力(現在) 0.00Kg (9) | センサー-2圧力(現在) 5.05Kg (3356) | センサー-3圧力(現在) 5.11Kg (3384) |
| <input checked="" type="checkbox"/> スキャン有効 | | | |

毎回の圧力値、ピーク値を表示、記録を残します。
SDカードやパソコンに記録値を保存することで
トレーサビリティが容易になります。